

البوليمرات Polymers :-


إن كلمة بوليمر (Polymer) أصلها إغريقية وتتألف من مقطعين وهما (Poly) بمعنى متعدد و(mer) بمعنى أجزاء أو وحدات. أي إن البوليمر متعدد الوحدات (الأجزاء). مثل الكلوكوز هو الوحدة البنائية للسيليلوز ولكن يترتب السيليلوز بترتيب آخر ويكون الكلايوجين أو النشا.

البوليمر Polymer : هي جزيئة كبيرة (Macro Molecular) وتتراوح أوزانها الجزيئية من (10^4-10^6) ، والتي تتكون من جزيئات كيميائية صغيرة تدعى المونومرات (Monomers) والتي تكون مرتبطة مع بعضها البعض بأواصر كيميائية مكونة سلاسل جزيئية طويلة ، تأخذ أشكالاً متعددة فتكون إما خطية فيدعى البوليمر بالبوليمر الخطي (Linear Polymer) أو متفرعة ويدعى البوليمر بالبوليمر المتفرع (Branched Polymer) وقد تكون الفروع في سلسلة البوليمر ذات تركيب مشطي (Comb Form) أو ذات تركيب سلمي (Ladder Form) أو ذات تركيب صليبي (Cruciform) أو تكون هذه التفرعات متشابكة مع بعضها فيدعى بالبوليمر المتشابك (Crosslinked Polymer) كما في الشكل (1) .

تسمى اللدائن غالباً بالراتنجات (Resins) عندما تكون كمادة أولية قبل التشكيل وهي المادة الشائعة في عمليات التصنيع الحديثة (الراتنج : هو بوليمر عضوي سائل أو صلب أو شبه صلب غير متبلور قد يكون طبيعي تفرزه النباتات وحشرات معينة أو يكون صناعي وذو تركيب معقد مع وزن جزيئي عال وله دور كبير في الصناعات البلاستيكية حيث تتوزع خواصه من كونه مادة لينة وسهلة التشكيل إلى مواد صلبة هشة) .

إن الجزيء الأساسي لللدائن هو الكربون وترتبط بيه ذرات العناصر الأخرى كالهيدروجين ، الأوكسجين ، النيتروجين ، الكلور لتشكيل الجزيئات أما المواد الخام التي تستخدم لإنتاج اللدائن فهي البترول والغازات المكونة . إن المواد الخام للمركبات اللدائنية تتمثل بمختلف المنتجات الزراعية والمعادن والعديد من المواد العضوية متضمنة مواداً كالبترول ، الفحم ، الغاز ، الحجر الجيري ، السيليكا والكبريت وخلال عملية التصنيع تضاف مواداً أخرى لإجراء بعض التعديلات اللازمة عليه .

يبدأ تكوين اللدائن من الغاز (المونومر) ثم يتحول الى الحائلة السائلة ثم يتم تشكيلها بواسطة الحرارة او بالحرارة والضغط حتى تصبح في الحالة الصلبة في شكلها النهائي. ان اضافة مواد اخرى لتقوية اللدائن سينتج عنها صنف جديد من المواد تسمى المواد المترابطة . ويتم اضافة مواد اخرى لللدائن اثناء عملية التصنيع لتحسين خصائصه كالصبغات لأكسابه اللون ، والمذيبات ، والملدنات لجعله اكثر مرونة ، ومضادات الاكسدة لجعله مقاوم ضد الكيمياويات والحشوات والغرض منها هو لتقليل كلفة التصنيع ولتقليل الانكماش ولتحسين المقاومة الحرارية وأكسابه مقاومة ضد الصدمات او لتعزيز الخواص الاخرى المرغوبة للمنتج .



شكل (١) : شكل تخطيطي يوضح أنواعا مختلفة من السلاسل البوليمرية (أ) بوليمر خطي ، ب، ج، د) بوليمر متفرع (هـ) بوليمر متشابك

مزايا البوليمرات :-

إن أهم ما يميز البلاستيك عن المواد الطبيعية الأخرى هو الخواص المتعددة في المادة البلاستيكية الواحدة بينما تمتاز المواد الأخرى بان لها خاصية منفردة عن الأخرى وهذا هو السبب في الانتشار الكبير لاستخدامات المنتجات البلاستيكية فمن الممكن أن تجتمع صفات القوة والمرونة والصلابة وخفة الوزن والشفافية في أن واحد في مادة بلاستيكية واحدة مما يجعلها صالحة لعدة استخدامات متباينة بينما المواد الأخرى بخاصيتها المنفردة لا يمكن ان تصلح لذلك . وتمتاز البوليمرات كذلك بانها رخيصة الثمن و متعددة الالوان (حيث يمكن تلوينها بالوان مختلفة لاستخدامها في مجال الديكور) وسهلة القولية والتشكيل (التصنيع) وتمتاز بخاصية العزل للحرارة والبرودة والكهرباء ومقاومة التآكل والصدأ ومقاومة للمذيبات الكيميائية ومقاومة للاشعة فوق البنفسجية وعدم نفاذية للسوائل والغازات ، وتمتاز بان لها معامل تمدد طولي كبير ، و يمكن استخدامها لتخزين كم هائل من المعلومات على حوامل خفيفة الوزن والقياس (CD ، DVD ، كروت ذاكرة، وغيرها) وجزء كبير من المنتجات البلاستيكية يمكن إعادة تدويره وتصنيعه من جديد، وذات تركيب أكثر تعقيدا من المعادن والسيراميك

عيوب البوليمرات :-

لها رائحة غير مرغوب فيها وتسبب حساسية في الجهاز التنفسي ولا تتحمل درجات الحرارة العالية ولها متانة واطنة وقلة استقرارية ابعادها والتعرض للكسر والتلف ولها عمر استخدام قصير جدا لهذا فانها تتحول الى مواد مهملة disposable وبالتالي تزيد من كمية النفايات وان المخلفات البلاستيكية صعبة التحلل إلى جانب التأثيرات البيئية الضارة في حالة حرق المخلفات البلاستيكية والذي يولد غازات خطيرة أو عند تفاعلها مع المواد الغذائية في حالة استخدامها كأواني وأكواب الطعام والشراب. وبالمقارنة مع المعادن فانها اكثر ليونة واقل مطيليه اوكثر قابليه على التشوه تحت تأثير الاحمال وتتحلل في درجات حرارة منخفضة .

أولاً: التصنيف المعتمد على مصادر البوليمرات: Classification based on Polymers Sources

(1) البوليمرات الطبيعية Natural Polymers :

تعتبر هذه البوليمرات منتجات طبيعية نباتية أو حيوانية وتتكون من مصدر عضوي (Organic) (نتيجة عن الكائنات الحية) ومن الأمثلة على ذلك: السليلوز، النشا، الصمغ العربي، القطن، المطاط الطبيعي، الحرير، البروتينات، الكولاجين، الأحماض النيكولوية، الحامض النووي DNA، الصوف، الشعر، الجلد، وغيرها. وتكون هذه البوليمرات غالية الثمن وذلك لصعوبة الحصول عليها لذلك فإن استخداماتها محدودة نسبياً.

(2) البوليمرات المحضرة صناعياً (البوليمرات الصناعية) Synthetic Polymers :

وهذه تشمل البوليمرات التي يجري تحضيرها من مركبات كيميائية بسيطة ويمكن انتاجها من البترول والغاز الطبيعي وتمثل هذه الأغلبية العظمى من البوليمرات المهمة صناعياً. وهذه تشمل على البلاستيكات المختلفة، المطاط الصناعي، والألياف الصناعية وغيرها. وتنقسم هذه البوليمرات إلى :

أ- بوليمرات عضوية (Organic)

مثل البولي أستر، البولي أميد، البولي أثيلين، البولي أكريليك، البولي كربونات، البولي بروبيلين وغيرها.

ب- بوليمرات غير عضوية (Inorganic)

مثل البولي سيلكون.

(3) البوليمرات الطبيعية المحورة Modified Natural Polymers : (بوليمرات معاد تصنيعها من بوليمرات طبيعية)

وتشتمل هذه على بعض البوليمرات الطبيعية التي تجرى عليها بعض التحويرات إما بتغيير تركيبها الكيميائي كإدخال مجاميع جديدة في البوليمر، أو تغيير تركيب بعض المجاميع الفعالة الموجودة فيه أو بتطعيم بوليمر طبيعي على بوليمر صناعي والعكس.

ومن الأمثلة على البوليمرات الطبيعية المحورة: خلاص السليلوز (Cellulose Acetate)، نترات السليلوز (Cellulose Nitrate)، سليلوز مرسب (فسكوز)، صوف صناعي، القطن المطعم بألياف الأكريليك وغيرها.

ويمكن توضيح أهمية هذه البوليمرات بأخذ خلاص السليلوز كمثال. إن السليلوز بوليمر طبيعي صعب الذوبان في معظم المذيبات العضوية ولا ينصهر لذلك فإن تصنيعه صعب جداً بشكله الطبيعي وذلك بسبب الأواصر الهيدروجينية القوية الموجودة فيه والتي تقلل من ذوبانه وانصهاره. ولكن عند تحويل عدد من مجاميع الهيدروكسيل في كل وحدة تركيبية من السليلوز إلى أسترات الخلاص (بحدود ثلاثة مجاميع أو أقل) فإن خلاص السليلوز الناتجة تذوب في معظم المذيبات العضوية وبالنتيجة يمكن تحويل محلول البوليمر إلى ألياف صناعية أو رقوق بلاستيكية (Films) وغيرها من الاستخدامات الأخرى.